

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ детский сад №1
 Н.С. Бушманова
«27» ноября 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ №32/4.13-Шуш.

п. Шушенское

«27» ноября 2018г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование объекта: Объект образования
- 1.2 Адрес объекта: 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Тельмана, 25
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящие нежилые здание из 3-х этажей, 2818,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да - 9363 кв.м
- 1.4 Год постройки здания: 1993, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018г., капитального - нет
- 1.6 Сведения об организации, расположенной на объекте
название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское (МБДОУ детский сад №1)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д. 25
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация: администрация Шушенского района
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Ленина, 64, тел. 8 (39139) 3-14-42

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность, посещаемость: 215/259
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: объект находится по пути следования автобусов поселковых маршрутов, адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 80м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 5-7 минут

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 3.2.4. Перекрестки: нет
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6. Преграды, высоты на пути: есть незначительные перепады высот до 5см.
 3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушением умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1.1;1.2;1.3
2.	Вход (выход) в здание	ДЧ-В		1.4;1.5
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 1-этаж	ДЧ-В		2.1; 2.2;2.3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 2-3 этаж	ДЧ-И (О,С,Г,У)		3.1
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		4.1;4.2;4.3
5.	Санитарно-гигиеническое помещения	ДП-В		5.1
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-(К,У,О,С)		6
7.	Пути движения к объекту (от остановка транспорта)	ДУ-В		7

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично основным категориям инвалидов –ДЧ-В.

В силу технических условий обеспечить доступность для инвалидов всех помещений здания не представляется возможным. Администрацией учреждения выбран локальный вариант обеспечения доступности выделением специального помещения, обустройством входной группы и других мероприятий в выбранной зоне предоставления услуг. Таким образом, на 27.11.2018 года в соответствии с нормативными требованиями к обеспечению доступности инвалидов в МБДОУ детский сад №1 обеспечен частичный доступ к месту целевого назначения для всех категорий МГН: Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан по варианту «Б» (п.1.6. СП 35-101-2001): «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальные входы, пути движения и места обслуживания, обустроено санитарно-гигиеническое помещение; обеспечение систем информации на объекте».

В дальнейшем необходимо предусмотреть организацию следующих работ: Необходим ремонт и устройство асфальтного покрытия для обеспечения въездов и входов на территорию.

Оценка специальных условий произведена 27.11.2018г. Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ) п. Шушенское Андреевой В.К.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п.п.	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Путь (пути) движения внутри здания (вт.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4	Санитарно-гигиеническое помещение	Текущий ремонт
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
7	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: нет даты

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуги для инвалидов (О,Г,У,С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.4. согласование с общественными организациями требуется;

Имеется заключение уполномоченного органа о состоянии доступности объекта (наименование документации и выдавшей его организации, дата) прилагается

Оценка специальных условий произведена 27.11.2018г. Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ) п. Шушенское Андреевой В.К. Получено

положительное заключение о деятельности образовательной организации по созданию условий для обучения детей-инвалидов

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте МБДОУ детский сад №1 <http://mbdou1.moy.su/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Вход (выход) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Система информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на <u>5</u> л. |
| 8. поэтажные планы, паспорт БТИ | на <u>2</u> л. |
| 9. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) – 1 л. | |

Руководитель рабочей группы: заместитель заведующего по АХЧ

Карпова Т. А.

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ детский сад №1

Лямина Л. А.

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

Старший воспитатель

Шамарина Ж. А.

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

В том числе:

Председатели общественной организации инвалидов

Председатель ВОИ

Андреева В.К.

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

Члены правления ВОИ

Буркова Н.М.

(Ф.И.О. полностью)

Губанеева Т.С.

(Ф.И.О. полностью)



1. Результаты обследования:

1.1 Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №1 п. Шушенское
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

№ п.п.	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выход) на территорию	Есть		1.1	Износ асфальтного покрытия территории	Г,К,О,С	Ремонт асфальтного покрытия для обеспечения въездов и входов на территорию	КР
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Есть		1.2	Отсутствует визуальные и тактильные средства на покрытии пешеходного пути	Г,К,О,С	Нанесение визуальных и тактильных средств	ТР
1.3.	Лестница (наружная)	Есть		1.4			Произведен ремонт крыльца с устройством пандуса	
1.4.	Пандус (наружный)	Есть		1.5			Произведен ремонт крыльца с устройством пандуса	
1.5.	Автостоянка и парковка	Есть		1.3	«стихийная»		Может быть выполнено в порядке КР или реконструкции	КР
ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие визуальных и тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Необходим ремонт асфальтного покрытия для обеспечения въездов и входов на территорию. Организация автостоянки и проковки.						

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1.1;1.2;1.3	Капитальный ремонт

****Указывается: ДП-В-** доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Комментарии к заключению:

требуется выделение денежных средств для – приобретения визуальных и тактильных средств для обозначения пешеходных путей. Необходим ремонт асфальтного покрытия с целью обеспечения въездов и входов на территорию. Организация автостоянки и проковки.

I. Результаты обследования:

1. Входа (выходов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №1 п. Шушенское
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		1.4			Произведен ремонт крыльца с устройством пандуса	
2.2	Пандус (наружный)	Есть/нет		1.5	Имеется один пандус, отсутствует пандусы входов на путях эвакуации	К,О	Теряется установление пандусов на путях эвакуации	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		2.1	Нет замечаний	К,О	Произведен ремонт крыльца с устройством пандуса	
2.4	Дверь (входная)	Есть		2.2		К,О	Выполнено оборудование входной группы: замена сэндвич панелей в верхней части дверей входной группы на двухкамерный стеклопакет; установлен доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрытия двери; установлена кнопка вызова персонала и знак инвалид	
	Общие требования к зоне	Теряется установление пандусов на путях эвакуации						

II. Заключение по зоне

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (виды работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (выходов) в здание	ДЧ-В		1.4;1.5;2.1;2.2	

Указывается: **ДП-В- доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Комментарии к заключению: Теряется установление пандусов на путях эвакуации

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть		2.3		Г, К,О	Устройство поручней вдоль стен, по пути движения детей	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		3.1	Ширина лестницы – 0,95 м	Г, К,О	Может быть выполнено в порядке КР или реконструкции	РК
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Существует шахта грузового лифта между этажами	Г, К,О	Может быть выполнено в порядке КР или реконструкции	РК
3.5	Дверь				Ширина дверного проема 0,80 м., порог прсвывает 0,025 м.	Г, К,О	Расширение дверных проемов демонтаж дверных порогов	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	Общие требования к зоне	Устройство поручней вдоль стен, по пути движения детей. Расширение дверных проемов						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)		2.3;3.1	Реконструкция

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,

О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Комментарии к заключению: Устройство поручней вдоль стен, по пути движения детей. Расширение дверных проемов.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское

662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работы
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	Есть						
	Общие требования							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы) ** к пункт 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Не нуждается

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно

Комментарии к заключению: Не требуется

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
	Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид раб
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нст	нст			

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно

Комментарии к заключению: Не требуется

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
	Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

Указывается: **ДП-В- доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Комментарии к заключению: Не требуется

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №1 п. Шушенское
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
	Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работы
Жилые помещения	Нет						
Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Нет	Нет			

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно

Комментарии к заключению: Не требуется

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиеническое помещение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №1 п. Шушенское
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

№ п.п.	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
5.1	Туалетная комната	Есть		5.1	Нет кнопки вызова персонала, отсутствие ведер с сенсорными датчиками, сенсорных смесителей	К,О,С	Установка кнопки вызова персонала, сенсорных ведер и смесителей	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Гардеробная комната (приемная раздевалка)	Есть		4.1			Соответствует	
	Общие требования к зоне	Установка кнопки вызова персонала, сенсорных ведер и смесителей, крючков для костылей и других принадлежностей.						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы) ** к пунк 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиеническое помещение	ДП-В		5.1; 4.1	ТР

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К
О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступн
условно, ВНД – временно недоступно

Комментарии к заключению: Установка кнопки вызова персонала, сенсорных ведер
смесителей, крючков для костылей и других принадлежностей. Условно доступно всем п
условии: оказания помощи инвалиду со стороны персонала учреждения для получения услуг
на объекте.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское ул. Тельмана д.25
(наименование объекта, адрес)

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		6		Всех категорий		
6.2	Акустические средства	Нет						
6.3	Тактильные средства	Есть		6	Отсутствуют частично тактильные средства в местах движения и получения услуги	Всех категорий		
	Общие требования к зоне	Частично отсутствуют тактильные средства						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ (К,У,О,С)		6	ТР

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно

Комментарии к заключению: Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги

Результаты фотофиксации на объекте

Фото1.1 Вход на территорию. Большие ворота. Калитка



1.2 Автостоянка и парковка (стихийные)



1.3 Путь (пути) движения по территории




1.4 Центральный вход. Лестница наружная



1.5 Пандус




2.1 Входная площадка перед дверью



2.2 Дверь (входная)



2.3 Тамбур



3.1 Лестница внутри здания




4. Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

4.1 Бытовая комната (гардеробная)



4.2 Кабинетная форма обслуживания



4.3 Зальная форма обслуживания



5. Санитарно-гигиеническое помещение

5.1 Туалетная комната



6. Система информации на объекте



Приобретенное оборудование:
Ходунки детские для детей с ОВЗ



Кресло многофункциональное для детей с заболеванием ДЦП и детей-инвалидов



Интерактивная приставная доска «Яблоко»



Интерактивный стол «Цветок»



Набор Фребеля



Стол для рисования песком




II. Схемы организации дорожного движения


1. Схема расположения ДООУ, маршруты движения детей от автобусной остановки, от мест проживания.



-  - маршруты движения детей;
-  - пешеходный переход;
-  - знак «Ограничение скоростного режима»;
-  - остановка автобуса.

План-схема "Вход (входы) в здание"
 и
 пути движения внутри здания
 и
 зона целевого назначения








Схема расположения тактильных указателей

